




④学校教育系施設

【学校】





図面番号	施設名	所在地	施設総延床面積 (㎡)	建築年度	築年数	耐震化状況 ※1	避難所指定 ※2
1	沼田小学校	西倉内町746	6937.00	1974	41	校舎：改修済 体育館：改修済	○
2	沼田東小学校	東原新町1801-1	6399.00	1969	46	校舎：改修済 体育館：耐震性有	○
3	沼田北小学校	高橋場町4898	7813.00	1978	37	校舎：改修済 体育館：改修済	○
4	升形小学校	栄町141	5084.00	1973	42	校舎：改修済 体育館：新耐震基準	○
5	利南東小学校	上久屋町2135	4604.00	1980	35	校舎：耐震性有 体育館：新耐震基準	×
6	池田小学校	発知新田町533	4113.00	1984	31	校舎：新耐震基準 体育館：改修済	○
7	薄根小学校	善桂寺町32	5616.00	1968	47	校舎：改修済 体育館：新耐震基準	○
8	川田小学校	下川田町540	5081.00	1974	41	校舎：改修済 体育館：新耐震基準	○
9	白沢小学校	白沢町高平94-1	4772.00	1967	48	校舎：改修済 体育館：改修済	○
10	利根小学校(旧利根西小学校)	利根町大原1025	2721.00	1980	35	校舎：耐震性有 体育館：新耐震基準	○
11	(旧)平川小学校	利根町平川839	3405.00	1990	25	校舎：新耐震基準 体育館：新耐震基準	○
12	多那小学校	利根町多那732	2298.00	1968	47	校舎：改修済 体育館：新耐震基準	○
13	沼田中学校	東原新町1801-1	8428.00	2012	3	校舎：新耐震基準 (改築済) 体育館：新耐震基準	○
14	沼田南中学校	戸鹿野町726	6125.00	1986	29	校舎：新耐震基準 体育館：新耐震基準	○
15	沼田西中学校	薄根町3580	6172.00	1965	50	校舎：改修済 体育館：新耐震基準 (改築済)	×

図面 番号	施設名	所在地	施設総延床 面積 (㎡)	建築年度	築年数	耐震化状況 ※1	避難所指定 ※2
16	沼田東中学校	横塚町1118	4260.00	1988	27	校舎：新耐震基準 体育館：新耐震基準	○
17	池田中学校	発知新田町533	4829.00	1983	32	校舎：新耐震基準 体育館：新耐震基準	○
18	薄根中学校	善桂寺町40	6248.00	1983	32	校舎：新耐震基準 体育館：新耐震基準	○
19	白沢中学校	白沢町高平75-1	5400.00	1978	37	校舎：改修済 体育館：改修済	○
20	利根中学校	利根町追貝334	6008.00	1987	28	校舎：新耐震基準 体育館：新耐震基準	×
21	多那中学校	利根町多那732	594.00	2010	5	校舎：新耐震基準 (改築済)	○

※1) **新耐震基準**：新耐震基準で建築された建物。**改修済み**：旧耐震基準の建物であるが、耐震改修により新耐震基準に準拠済みの建物。**耐震性有**：旧耐震基準の建物であるが、新耐震基準を満たす建物。**要改修**：旧耐震基準の建物であり、新耐震基準に準拠するためには耐震改修が必要な建物。**不明**：旧耐震基準の建物であり、耐震診断を行っていない建物。

※2) ○：災害時の避難所に指定されている施設。 ×：災害時の避難所に指定されていない施設。
避難所とは、被災者が一定期間滞在できる「指定避難」と避難行動要支援者など一般の避難所では生活に支障をきたす人向けの「福祉避難所」のことを指す。

基本方針（方向性）

【統廃合】

・統廃合による適正配置を図る。

【複合化・多機能化】

・地域の拠点施設として、集会施設、子育て支援施設等との複合化・多機能化を検討する。



【長寿命化・計画修繕】


・維持する施設は、予防保全型の維持管理により長寿命化を図る。

【公民連携】

・行政と民間がパートナーを組んだ施設整備を検討する。

【その他教育施設】





図面番号	施設名	所在地	施設総延床面積 (㎡)	建築年度	築年数	耐震化状況 ※1	避難所指定 ※2
1	沼田給食センター	戸鹿野町730-1	1888.45	2000	15	新耐震基準	×
2	白沢調理場	白沢町高平94-1	490.00	1985	30	新耐震基準	×
3	利根調理場	利根町大楊1078-3	458.50	1981	34	不明	×

※1) **新耐震基準**：新耐震基準で建築された建物。**改修済み**：旧耐震基準の建物であるが、耐震改修により新耐震基準に準拠済みの建物。**耐震性有**：旧耐震基準の建物であるが、新耐震基準を満たす建物。**要改修**：旧耐震基準の建物であり、新耐震基準に準拠するためには耐震改修が必要な建物。**不明**：旧耐震基準の建物であり、耐震診断を行っていない建物。

※2) ○：災害時の避難所に指定されている施設。 ×：災害時の避難所に指定されていない施設。
 避難所とは、被災者が一定期間滞在できる「指定避難」と避難行動要支援者など一般の避難所では生活に支障をきたさず人向けの「福祉避難所」のことを指す。

基本方針（方向性）

【統廃合】

・多機能化、複合化を含めた統廃合を検討する。

【長寿命化・計画修繕】



・維持する施設は、予防保全型の維持管理により長寿命化を図る。


【公民連携】

・行政と民間がパートナーを組んだ施設整備を検討する。

⑤子育て支援施設

【幼稚園・保育園】





図面番号	施設名	所在地	施設総延床面積 (㎡)	建築年度	築年数	耐震化状況 ※1	避難所指定 ※2
1	榛名幼稚園	榛名町3271-3	455.00	1965	50	不明	×
2	利南幼稚園	栄町141	609.00	1975	40	耐震性有	×
3	利南東幼稚園	上久屋町2161-2	411.00	1982	33	新耐震基準	×
4	池田幼稚園	発知新田町488	662.00	1976	39	耐震性有	×
5	薄根幼稚園	善桂寺町78	1006.00	1981	34	耐震性有	×
6	ぬまた東保育園	上原町1801-66	416.83	1973	42	耐震性有	×
7	ぬまた南保育園	東原新町1411-5	809.20	2001	14	新耐震基準	×
8	川田保育園	下川田町540	452.32	1972	43	要改修	×
9	白沢保育園	白沢町高平20	962.50	1985	30	新耐震基準	×
10	住民子どもプール	利根町大楊1078-2	205.50	1991	24	新耐震基準	×
11	利根保育園	利根町大楊1078-2	848.10	1986	29	新耐震基準	×
12	多那保育園	利根町輪組890-5	232.98	1984	31	新耐震基準	×
13	多那保育園プール	利根町輪組867-1	224.00	1992	23	新耐震基準	×

※1) **新耐震基準**：新耐震基準で建築された建物。**改修済み**：旧耐震基準の建物であるが、耐震改修により新耐震基準に準拠済みの建物。**耐震性有**：旧耐震基準の建物であるが、新耐震基準を満たす建物。**要改修**：旧耐震基準の建物であり、新耐震基準に準拠するためには耐震改修が必要な建物。**不明**：旧耐震基準の建物であり、耐震診断を行っていない建物。

※2) ○：災害時の避難所に指定されている施設。 ×：災害時の避難所に指定されていない施設。
避難所とは、被災者が一定期間滞在できる「指定避難」と避難行動要支援者など一般の避難所では生活に支障をきたす人向けの「福祉避難所」のことを指す。

基本方針（方向性）

【統廃合】

・施設の多機能化、複合化を含めた統廃合を検討する。

【民営化】

・民営化が可能な施設は民営化を検討する。



【公民連携】


・行政と民間がパートナーを組んだ施設運営を検討する。

【長寿命化・計画修繕】

・維持する施設は、予防保全型の維持管理により長寿命化を図る。

【児童施設】





図面番号	施設名	所在地	施設総延床面積 (㎡)	建築年度	築年数	耐震化状況 ※1	避難所指定 ※2
1	さくら学童クラブ	西倉内町746	162.31	1979	36	改修済	×
2	沼田東学童クラブ	東原新町1801-1	129.60	1969	46	不明	×
3	沼田東第2学童クラブ	東原新町1801-1	987.00	1960	55	要改修	×
4	川田学童クラブ	下川田町540	83.79	1975	40	改修済	×
5	しらさわ学童クラブ	白沢町平出73-1	95.64	2004	11	新耐震基準	×
6	とね学童クラブ	利根町追貝16-1	260.68	1993	22	新耐震基準	×

※1) **新耐震基準**：新耐震基準で建築された建物。**改修済み**：旧耐震基準の建物であるが、耐震改修により新耐震基準に準拠済みの建物。**耐震性有**：旧耐震基準の建物であるが、新耐震基準を満たす建物。**要改修**：旧耐震基準の建物であり、新耐震基準に準拠するためには耐震改修が必要な建物。**不明**：旧耐震基準の建物であり、耐震診断を行っていない建物。

※2) ○：災害時の避難所に指定されている施設。 ×：災害時の避難所に指定されていない施設。
 避難所とは、被災者が一定期間滞在できる「指定避難」と避難行動要支援者など一般の避難所では生活に支障をきたす人向けの「福祉避難所」のことを指す。

基本方針（方向性）

【複合化・多機能化】

・他施設との多機能化、複合化を検討する。

【公民連携】



・行政と民間がパートナーを組んだ施設運営を検討する。


【長寿命化・計画修繕】

・今後とも維持する施設は、予防保全型の維持管理により長寿命化を図る。

⑥保健・福祉施設

【高齢福祉・障害福祉・保健・その他社会福祉施設】





図面番号	施設名	所在地	施設総延床面積 (㎡)	建築年度	築年数	耐震化状況 ※1	避難所指定 ※2
1	ワークプラザ	東倉内町282-8	317.98	2006	9	新耐震基準	×
2	保健福祉センター	東原新町1801-72	4339.62	1995	20	新耐震基準	○
3	ふれあい福祉センター	白岩町189-11	1453.90	2005	10	新耐震基準	○
4	白沢陶芸工房	白沢町平出73-1	41.04	1996	19	新耐震基準	×
5	白沢創作館	白沢町平出135-1	633.31	1977	38	改修済	○
6	白沢福祉作業所	白沢町平出135-1	163.96	2008	7	新耐震基準	×
7	白沢健康福祉センター	白沢町平出1312-4	1092.69	1997	18	新耐震基準	×
8	利根保健福祉センター	利根町大楊1085-3	1658.00	1996	19	新耐震基準	○
9	南部健康管理施設	利根町日影南郷69-2	89.20	—	—	不明	×

※1) **新耐震基準**：新耐震基準で建築された建物。**改修済み**：旧耐震基準の建物であるが、耐震改修により新耐震基準に準拠済みの建物。**耐震性有**：旧耐震基準の建物であるが、新耐震基準を満たす建物。**要改修**：旧耐震基準の建物であり、新耐震基準に準拠するためには耐震改修が必要な建物。**不明**：旧耐震基準の建物であり、耐震診断を行っていない建物。

※2) ○：災害時の避難所に指定されている施設。 ×：災害時の避難所に指定されていない施設。
 避難所とは、被災者が一定期間滞在できる「指定避難」と避難行動要支援者など一般の避難所では生活に支障をきたす人向けの「福祉避難所」のことを指す。

基本方針（方向性）

【複合化・多機能化】

・他施設との複合化・多機能化を検討する。

【公民連携】

・行政と民間がパートナーを組んだ施設運営を検討する。

【民営化】

・民営化が可能な施設は民営化を検討する。

【長寿命化・計画修繕】

・今後とも維持する施設は、予防保全型の維持管理により長寿命化を図る。