

3 調査の成果

(6) 石垣の特徴と変状及び修復



西櫓台石垣

3 調査の成果


(6) 石垣の特徴と変状及び修復



西櫓台石垣の崩落状況 昭和57年(1982)9月

3 調査の成果

(6) 石垣の特徴と変状及び修復



西櫓台西面及び南面石垣の修復状況 修復工事は昭和58年(1983)に実施

3 調査の成果

(6) 石垣の特徴と変状及び修復




西櫓台西面石垣オルソ画像



西櫓台南面石垣オルソ画像

3 調査の成果

(6) 石垣の特徴と変状及び修復



西櫓台東面石垣実測図



西櫓台北面石垣オルソ画像

3 調査の成果

(7) 保科曲輪腰曲輪群の発見



西櫓台上面で発見された建物基礎




「由良」墨書

3 調査の成果


(7)保科曲輪腰曲輪群の発見



正保城絵図に描かれた腰曲輪群



大日方家文書 上野国沼田城図
(長野市立博物館寄託)



保科曲輪腰曲輪群測量図

3 調査の成果

(7)保科曲輪腰曲輪群の発見



写真 128 石組遺構 3 西から



写真 129 石組遺構 3 北から



写真 130 石組 1 遺構 西から



写真 131 石組遺構 4 北西から


北側段丘崖で発見された石組遺構

3 調査の成果


(8) 地中レーダー探査で二の丸堀跡を確認



地中レーダー探査




地中レーダー探査の結果 (断面)



正保城絵図 二の丸付近

地中レーダー探査の結果 (平面)





沼田公園グラウンドのオルソ画像 令和3年5月撮影

地中レーダー探査結果（破線）を重ねたもの


クロープマークとして現れた二の丸堀跡

3 調査の成果

(9) 破城遺構の発見



破城時に投棄された瓦



出土した鉄釘

3 調査の成果

(9) 破城遺構の発見




本丸堀内に築かれた石積




本丸堀内に築かれた石敷

3 調査の成果

(9)破城遺構の発見



中根家所蔵 上州沼田城図




中根家所蔵 上州沼田城図 (トレース、部分)

3 調査の成果

(10) 十人番所



本丸の万治・寛文期の整地面で発見した柱穴跡



猿ヶ京区有文書 上野国沼田倉内城絵図（部分）

3 調査の成果

(11) 石垣と芝土居



本丸南東部櫓直下の石垣と芝土居の痕跡



正保城絵図 上野国沼田城絵図
(国立公文書館デジタルアーカイブ)

芝土居によって形成された黒色土