

## 平成28年度 沼田市通学路合同点検一覧表

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	合同点検日 最初の集合場所 ○番号は、点検順	点検出席者 A:沼田警察 B:道路管理者 C:生活課 D:学校関係者 E:教育委員会 F:PTA等	通学路の状況・危険の内容						備考	対策等(担当) ※対策後の効果について	
							交通 量が多 い	歩道・路 側帯がな い・狭い	車道 が狭い	見通し が悪い	車両速 度が高 い	その他			
1	沼田小学校	③市町村	雨ノ森線(1068号線)	沼田小学校西門前の交差点(信号)	7月26日(火)① 9:00 市役所北	ABCDE	○						歩行者用の信号機が、環状線を渡る場合はあるが、別方向にはない。	・児童への指導(学校) 左右をよく確認し、信号をよく見て渡るようにする。	
2	沼田小学校	②県	一般県道沼田停車場線(国道274号線)	商工会館前交差点(信号:公園入口)	7月26日(火)② 9:20	ABCDE	○						車両用信号機が時差式になっているので、片方が赤になると次に歩行者用が青になると勘違いしやすい。	・児童への指導(学校) 正対する歩行者用信号機が確実に青に変わってから渡るよう指導する。	
3	沼田小学校	②県	国道291号線	ハローワークから薄根町信号にかけて	7月26日(火)③ 9:50	ABCDE	○	○				○	道路の西側が、歩道がなく路側帯もない場所があり、歩くのが危険である。	・児童への指導(学校) 横断歩道を利用し、道路西側は使わない。	
4	沼田東小学校	③市町村	国立病院下原線(1251号線) 火葬場線(1270号線)	ドコモショップ東の交差点	7月26日(火)⑥ 11:30 ドコモショップ	ABCDE	○	○	○	○	○		オレンジポール等、分かりやすい標識、目印があるとよい。	・ポストコーン設置(道路) ※ポールを設置していただき、通行する車両が意識して徐行するようになった。また、児童も安心して通行できるようになった。	
5	沼田北小学校	③市町村	環状線(13号線) 金井線(1172号線)	金井市営住宅前交差点(ハピ力歯科前)	7月26日(火)⑦ 13:30 ハピ力歯科付近	ABCDE	○					○	見通しが悪く、車の速度も高い。	・児童への指導(学校) 集団登校時における安全パトロール隊との連携	
6	升形小学校	③市町村	坊新田沼須線(1222号線) 升形南線(2056号線)	栄町 升形跡	7月26日(火)④ 10:25 利南幼稚園	ABCDE						○	変則的な交差点で、見通しが悪い。歩道上に木の枝が張り出しており、枯れているものもあって危険。	・グリーンベルトの新設(生活課) ・垂れ下がった枝の伐採(道路) ※グリーンベルトの新設により、通学路が明瞭になり、児童がベルトを意識して登下校出来るようになった。 ※枝の伐採で落下の危険性がなくなるとともに、通学路の見通しが良くなった。	
7	升形小学校	③市町村	上沼須新町線(6号線) 沼須線(61号線)	沼須町 砥石神社前交差点	7月26日(火)⑤ 10:45	ABCDE						○	○	車道を速度を落とさずに通過する自動車が多い。一時停止、徐行、進入禁止が守られていない。標識や路面表示が見づらい。	・十字マークの新設、外側線の補修(生活課) ・横断歩道の補修(警察) ※十字マークの新設、外側線の補修により、交差点の所在が明確になった。横断歩道の補修を待って、効果を確認していきたい。

☆3年連続で危険箇所として合同点検を実施している沼田東小学校の危険箇所「国立病院下原線(1251号線)」及び平成26年度に升形小学校で危険箇所として挙げられた東下原線(2063号線)は、3・3・1環状線が開通し整備されることで、通学路として安全に児童生徒が通学できる。(沼田東小・升形小・沼田中・沼田南中)地域の保護者も開通を要望している。

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	合同点検日 最初の集合場所 ○番号は、点検順	点検出席者 A:沼田警察 B:道路管理者 C:生活課 D:学校関係者 E:教育委員会 F:PTA等	通学路の状況・危険の内容						備考	対策等(担当) ※対策後の効果について	
							交通 量が多 い	歩道・路 側帯が ない・狭 い	車道 が狭い	見通し が悪い	車両速 度が高 い	その他			
8	池田小学校	③市町村	側道善桂寺岡谷南線(3413号線)	関越高速道路側道と市道の交差点(セブンイレブン西側)	7月26日(火)⑨ 14:35	ABCDE	○						市道から関越高速道路側道を横断する場所。横断歩道があるが、自動車がスピードを出していて危険である。	・児童への指導(学校) 左右の安全確認を行い、横断道路を横断する。定期的なパトロール。	
9	池田小学校	②県	県道266号線(上発知・材木町線)	トンネル坂手前の自動車の待機場所(トンネル坂に向かって右側)	7月26日(火)⑧ 14:05 トンネル坂	ABCDE		○	○				スクールバスの降車後、道路を横断する。横断歩道がなく、自動車もスピードを出している。(横の細い道はスクールバスの出入りが困難である。)	・児童への指導(学校) 左右の安全確認を行い、保護者の見守りなかで道路を横断する。	
10	薄根小学校	③市町村	市道高橋場善桂寺線(12号線)	町田スーパーこいけ交差点南東側歩道	7月26日(火)⑩ 15:00 セブンイレブン付近	ABCDE	○	○	○		○	○	歩道スペースが狭く、段差ができています。また、狭い歩道の真ん中に道路標識が立っており、歩行の妨げになっている。	・段差の一部解消(道路) ※道路と歩道の段差が一部解消され、児童がつかずいて転倒する危険性が大分減りました。しかし、この場所は歩道が大変狭く、南へ下がるとうちでは段差が続いています。また、道路標識が歩道の真ん中に設置されているのでさらなる改善が望まれます。	
11	薄根小学校	③市町村	市道高橋場善桂寺線(12号線)	東西に書かれている横断歩道	7月26日(火)⑪ 15:25	ABCDE	○					○	○	横断歩道が薄くなっている。	・対策済み
12	薄根小学校	③市町村	幹道線(4147号線)	下沼田バス停付近	7月26日(火)⑫ 15:50	ABCDE	○	○		○	○	○	道路の横断にあたり横断歩道がなく、見通しが悪く危険である。	・児童への指導(学校) 今ある横断歩道を利用するなど、最も安全な通学路の再考を検討する。	
13	薄根小学校	③市町村	善桂寺岡谷線(24号線)	交差点から戸神方面へ100mほどの区間	7月26日(火)⑬ 16:15	ABCDE	○	○					○	交通量が多く、車両速度も高いため危険である。	・児童への指導(学校) 車道に極力はみ出ないように留意する。