

平成29年度 沼田市通学路合同点検 対策と効果について

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	合同点検時 ○番号は点検順	通学路の状況・危険の内容						備考	対策等(担当) ※対策後の効果について
						交通 量が多 い	歩道・ 路側 帯が	車道 が狭 い	見通 しが悪 い	車両 速度 が高	その他		
1	沼田小学校	②県	一般県道沼田停車場線	町田豆腐店付近、団子坂に渡る横断歩道	7月25日(火) ①9:00	○					○	横断歩道はあるが、交通量も多く車両速度も速いので、横断するのに危険が多い。	・白線の塗り直し(県土木) ※注意喚起が促されている。
2	沼田東小学校	③市町村	市道上原横塚線	利根文化会館前の歩道	7月25日(火) ⑤11:00	○					○	グリーンベルトはあるものの狭く、登下校時車両の交通量も多い。	・児童への指導(学校) 安全な歩行について引き続き指導していく。
3	池田小学校	②県	県道上発知材木町線	牧野工務店様反対側道路から岡谷下バス停間	7月25日(火) ②9:30	○	○		○		○	岡谷下バス停がスクールバス乗降場所になっている。牧野工務店様反対側道路から岡谷下バス停間の歩道が狭く、カーブで見通しが悪い。通勤時間帯は車両速度が速く、横断歩道がない。危険なため保護者が交代でバス停まで一緒に歩いている。①横断歩道設置。②歩道がわかるように緑に塗る。③横断用の黄旗設置等をお願いしたい。	・スクールバスの停車場所や通学路について再考(学校) ※「岡谷下付近はカーブが近いので、横断歩道の設置は難しい」という判断があった。道路を横断するのが危険なため、スクールバス停車場所を新設(岡谷中)した。横断する必要がなくなったため、保護者が安心して子どもを送り出せるようになった。
4	薄根小学校	③市町村	市道高橋場善桂寺線(12号線)	スーパーこいけ町田店交差点南東側歩道	7月25日(火) ④10:25	○	○	○	○		○	道路と歩道の段差が一部解消されたが、未解消の部分や狭い歩道に障害物があり、歩行の妨げになっている。	・児童への指導(学校) ※以前から危険箇所として挙げられており、可能な対策は講じてきている。引き続き、安全な歩行について指導していく。
5	薄根小学校	③市町村	市道恩田線 市道井土上線	三国自動車(大釜町)北側三叉路	7月25日(火) ③10:00	○			○		○	該当三叉路には、南北、東西に2つの横断歩道があるが、交通量が多く車両速度も速いため、児童の横断が困難で危険である。	・ボールの設置(建設課) ・白線の塗り直し(生活課) ※ボールが設置されたため、児童が安心して横断待ちができるようになった。車も以前より注意して付近を走行しているように感じる。

☆4年連続で危険箇所として合同点検を実施している沼田東小学校の危険箇所「国立病院下原線(1251号線)」及び平成26年度に升形小学校で危険箇所として挙げられた東下原線(2063号線)は、3・3・1環状線が開通し整備されることで、通学路として安全に児童生徒が通学できる。(沼田東小・升形小・沼田中・沼田南中)地域の保護者も開通を要望している。