

平成30年度 沼田市通学路合同点検 対策と効果について

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	合同点検時 ○番号は点検順	通学路の状況・危険の内容						特記事項	・協議内容 ○対策等(担当) ※対策後の効果について				
						交通 量が多 い	歩道・ 路側 帯が ない・ 狭い	車道 が狭 い	見通 しが 悪い	車両 速度 が高 い	その 他						
1	沼田小学校	③市町村	国道17号沼田バイパス地蔵橋信号と国道291号薄根町信号の間の道路	白根クリニック病院と谷川ドライビングスクール間の道路から291号薄根町信号へと続く道路との交差点付近	①7月24日(火) 9:00	○						○	交通量が多く危険である。反対側に渡る際に、横断歩道があるとよい。	・市道9号線は路側帯が狭く、横断歩道を設置しても渡った後の安全が確保されない。また交通量が多いので、安全に横断できるとは限らず、設置は難しい。 ○児童への指導(学校) 安全な歩行について引き続き指導していく。			
2	沼田東小学校	③市町村	市道上原横塚線	角田外科～東和銀行間	②7月24日(火) 9:30	○						○	横断歩道は数カ所あるものの信号機なし、どこか押しボタンス式の信号機設置を要望します。	○死亡事故対策として横断歩道の付け替えが行われた。(警察)それに伴い、横断歩道の手前にタップラインを設置した。(生活課) ※横断歩道の位置表示が分かりやすくなり、車が意識して走行するようになった。			
3	升形小学校	③市町村	市道	栄町 194番地付近交差点(工事中)	③7月24日(火) 10:00	○						○	○	交通量の多い交差点(工事中)であるが、信号機が設置されていない。車同士が様子を見合って通行しており、危険である。	○信号機の設置等、今後、道路の建設と併せて検討していく。(警察) ○児童への指導(学校) 安全な歩行について引き続き指導していく。		
4	利南東小学校	③市町村	市道2162号	利南東小学校から沼田大間々線との合流地点まで	④7月24日(火) 10:30								○	車道の幅が狭い。現在7時から9時までの2時間は大型車両が通行禁止となっているが、交通量が多い。	・道路の拡幅、大型車両の通行規制の時間帯を終日にすることは難しい。 ○該当道路の各入り口に「通学路注意」の注意看板を設置した。(生活課) ※登下校の時間帯に注意して走行する車が増えた。しかし、根本的な解決とはなっていない。学校では、引き続き安全な歩行について指導していく。		
5	池田小学校	②県	県道上発知材木町線	池田小学校入り口、発知新田信号機付近	⑤7月24日(火) 11:10	○						○	○	○	○	信号機・横断歩道があるが、市内方面、玉原方面共にカーブがあり見通しが悪い。玉原高原があるため、1年間を通して交通量があり、県外ナンバーの自動車も多く通過する。「横断歩道あり」、「児童に注意」等の注意喚起の看板を設置してほしい。	○市内、玉原方面の両方に「学童注意」の路面標示をした。(土木事務所) ※路面標示により、運転手が信号機が存在に早くから気付けるようになった。そのため、赤信号で余裕を持って停車するようになった。

平成30年度 沼田市通学路合同点検 対策と効果について

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	合同点検時 ○番号は点検順	通学路の状況・危険の内容						特記事項	・協議内容 ○対策等(担当) ※対策後の効果について
						交通 量が多 い	歩道・ 路側 帯が ない・ 狭い	車道 が狭 い	見通 しが 悪い	車両 速度 が高 い	その他		
6	薄根小学校	③市町村	市道恩田線 市道井土上線	三国自動車(大釜町)北 側三叉路	⑥7月24日(火) 13:20	○			○	○		<p>該当三叉路付近の道路における白線及びグリーンベルトの塗装が薄くなってきており、学校内だけでなく近隣住民からも再塗装の要望が出ている。交通量も多いこともあり、ご対応をお願いしたい。</p>	<p>○該当三叉路のグリーンベルトを引き直した。(生活課) ※児童がグリーンベルトを歩行するようになった。また、運転手もグリーンベルトを意識して運転するため、児童の安全性が高まった。 ○外側線(白線)を引き直した。(生活課) ○ポストコーンを1本追加した。 ※白線の内側を走行することが減り、児童の安全性が高まった。 ○側溝を修理した。(建設課) ※つまづくことがなくなり、安心して歩行できるようになった。</p>
7	白沢小学校	③市町村	市道	ミヤタ工場前・車両出入 り口付近	⑥7月24日(火) 14:10				○		○	<p>工場建物内の車両出入り口から道路反対側のトラック駐車場へ頻繁にトラックが道路を横断する。登下校時に生徒が接触事故を起こしかけたこともある箇所である。</p>	<p>○グリーンベルトを設置した。(生活課) ※運転手がグリーンベルトを意識して走行するようになり、児童の安全性が高まった。</p>
8	利根小学校	②県	国道120号線	千歳橋の信号から沼田 へ向かって100m程の 道路	⑦7月24日(火) 15:00		○					<p>雪が降ると、歩道が雪で通れず、児童は車道を歩かざるをえなくなり、大変危険である。</p>	<p>○除雪の仕方を改善した。(土木事務所) ※児童が歩道を歩けるようになった。ただ、凍結はしているので、安全に歩行するよう指導した。</p>

☆5年連続で危険箇所として合同点検を実施している沼田東小学校の危険箇所「国立病院下原線(1251号線)」及び、平成30年と平成26年度に升形小学校で合同点検を実施している東下原線(2063号線)は、3・3・1環状線が開通し整備されることで、通学路として安全に児童生徒が通学できる。(沼田東小・升形小・沼田中・沼田南中)地域の保護者も開通を要望している。