

通学路における緊急合同点検一覧表

ファイル①

No.	学校名	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	点検出席者	対策等
1	沼田小学校	県道沼田停車場線・市道記念館下通り線	古峯神社前道路と榛名坂との交差点について	交差点が見えにくい上に坂の途中にあるため、車のスピードが出やすく、かつ横断歩道も消えかかっており危険。	沼田土木事務所・市建設課・市教委・学校・警察	横断歩道・車道外側線の書き直しを行う。
2	沼田北小学校	市道金井線・市道北小東線・市道鎌倉線	学校北東の4差路	視界が悪い上に車がスピードを出してくることが多い。また、変則の4差路となっているため、形的大変危険。さらに、見えにくい側溝穴があり、大人でも危険。	沼田土木事務所・市建設課・市教委・学校・警察	「止まれ」の標識はぐらついているので、撤去。止まれの道路表示は、書き直す。道路側溝脇の穴は塞ぐこと。
3	”	市道消防北線	スミミングスクール駐車場付近	車の駐車場の出入りにより、側溝グレーチングが曲がっており、上を歩くと浮き上がってしまう。	沼田土木事務所・市建設課・市教委・学校・警察	再度、降雨時に状況を確認し、検討。
4	升形小学校	県道沼田大間々線・市道利南東通学路線	沼田市戸鹿野町528番地 動物病院東交差点	沼田南中や熊の子保育園の送迎の車が多く、歩行者用の押しボタン信号機のため県道に出るのが困難。	沼田土木事務所・市建設課・市教委・学校・警察	既に防犯パトロール隊(ボランティア)による立ち番が既に行われている。信号機の設置は難しく、一方通行の規制も難しい。学校内での安全教育を充実させていく。
5	利南東小学校	県道沼田大間々線・市道利南東通学路線	上久屋郵便局から沼田大間々線を結ぶ区間	狭い上に交通量が多く、歩行に危険。	沼田土木事務所・市建設課・市教委・学校・PTA・警察	グリーンベルトの表示の検討。通学路を示す立て看板を設置した。
6	”	県道平川横塚線・市道土橋愛宕線	下久屋町信号から富士山横塚線を結ぶ区間	狭い上に交通量が多く、歩行に危険。一時停止の標識がない。	沼田土木事務所・市建設課・市教委・学校・PTA・警察	一時停止の「止まれ」を書き直す。
7	”	県道平川横塚線・市道下久屋横塚線	猪瀬酒店前から利南東小入口信号を結ぶ区間	狭い上に交通量が多く、歩行に危険。	沼田土木事務所・市建設課・市教委・学校・PTA・警察	通学路の変更や一方通行の規制の実施は難しい。一部グリーンベルトの表示を実施。
8	沼田市立池田小学校	県道上発知材木町線	県道上発知材木町線と望郷ラインの交差点。近くにサラダパークあり。	新しくできた望郷ラインとの交差点となっているが、横断歩道が北側1箇所にあるのみで、見通しも悪く、車もスピードを出してくることが多いので危険。	沼田土木事務所・市教委・学校・警察	幅員減少の標識設置を検討。
9	沼田市立薄根小学校	市道善桂寺岡谷線	沼田市戸神町 森産業西側交差点	交差点の歩道内に縁石があるため、児童の安全な歩行を妨げている。つまり道路に飛び出してしまふ恐れあり。	市建設課・市教委・学校・PTA・警察	草刈を行い、ガードレールを一部カットし、歩行者の待機場所を確保。外側線に沿って、ポストコーンを設置。一段差解消のための舗装を実施。
10	”	市道町田線	沼田市善桂寺町 校東橋出口 横断歩道付近	横断歩道があることが車から見えづらい。S字カーブを上ったところに横断歩道がある。子どもが横断中に気づいて急停車する車も多い。標識等もあるが見えづらい。	市建設課・市教委・学校・PTA・警察	横断歩道があることを注意喚起する文字表示を道路に書き込み、タップラインを実施。
11	川田小学校	国道145号	川田小学校～寺尾(沢口橋)間	歩道はあるものの、でこぼこで非常に狭く、ガードレールがほとんどないため、大型車両がかなりのスピードで行き来する朝夕の登下校時には、危険。	沼田土木事務所・市教委・学校・PTA・警察	タップラインや標識による注意喚起を検討。
12	”	県道小日向上津沼田線	川田小学校～宮塚間	歩道やガードレールがほとんどなく、車道との区別の白ラインが消えかかっており、ラインがあるところも歩道部分が狭くて危険。	沼田土木事務所・市教委・学校・警察	センターラインの引き直し。学校周辺のグリーンベルトの表示を検討。
13	白沢小学校	市道道祖神5号線	白沢町白沢町上古語父。ハイツ前	カーブになっている所は見通しが悪く危険。	振興局建設課・市教委・学校・PTA・警察	Tマークの書き込み、通学路を示す立て看板設置を検討。
14	”	国道120号	白沢町生枝。はちみつ店前の信号。	過去にこの信号に車が突っ込んだことがあり。交差点での歩行者だまりがなく危険。	沼田土木事務所・市建設課・市教委・学校・PTA・警察	通学路の変更を検討。学校から安全対策の指導を実施。
15	利根西小学校	国道120号	沼田市利根町大原 県道日向南郷大原線と国道120号が合流する信号から、沼田方面へ向かう道路	交通量が多く、スピードを上げてくる車も多い。横断歩道がない。	沼田土木事務所・市教委・学校・警察	横断歩道は、カーブがすぐ近くにあるため設置が難しい。現状では具体的な対策を取ることは難しい。
16	”	国道120号	沼田市利根町大原 大原の信号から沼田方面へ200メートル程の区間	交通量が多いにもかかわらず道幅が狭く、歩道と車道の区別がない。	沼田土木事務所・市教委・警察	通学路の変更やそれに伴うグリーンベルトの表示が検討。
17	平川小学校	国道120号・市道切通し平原線	沼田市利根町平川。	グリーンベルトが見えにくく狭い。	沼田土木事務所・振興局建設課・市教委・学校・PTA・警察	グリーンベルトの表示や補修を予定。
18	”	国道120号	沼田市利根町平川。	歩道がない部分があり(2m前後)、大型車が通ると歩行者にぎりぎりとなり危険。	沼田土木事務所・市教委・学校・PTA・警察	学校から安全対策の指導を実施。消えている外側線は書き直す。