

令和5年度 沼田市通学路合同点検 対策と効果について

No.	学校名	道路管理者	危険箇所 の路線名	危険箇所 の箇所名	通学路の状況・危険の内容						特記事項	○協議内容・対策等 (担当部署 略称)	
					交通 量が 多い	歩道 幅が 狭い	車道 幅が 狭い	見通し が悪い	車両 速度 が高い	その他			
1	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6			
1	沼田小学校	②県	一般県道262号 (沼田停車場・薄根線)	団子坂から262号への横断歩道付近		○						R5.4下校時事故発生現場坂道を下った先の横断歩道で発生。262号の歩道幅も狭く、横断歩道の表示もかすれている。事故現場であるため、道路に「児童横断注意」等の目立つ看板等があってもよい。横断歩道の塗り直しもしたほうがよい。	○対策等 【沼田警察署】 ・横断歩道を補修予定。 【地域安全課】 ・横断歩道の標識や「徐行せよ」の看板が既にある。 【学校】 横断歩道があるため、左右の安全確認をしっかりと行い、安全に登下校できるように、引き続き指導していく。
2	沼田小学校	②県	一般県道262号 (沼田停車場・薄根線)	榛名町バス停付近 四国化成看板脇の側溝								大きな側溝があるが、フェンスなどがなく危険。柵などあればよい。	○対策等 【市建設課】 ・歩行者が溝に落ちないようにフェンス等をつける。
3	沼田東小学校	③市町村	市道1251号線 国立病院下原線	石井ゴルフガーデン付近、ビバウンドコモショップ沼田店付近の道路が交差する場所	○	○	○	○	○	○		グリーンベルトや白線が薄くなっているのを、塗り直してよく見えるようにしてほしい。	○対策等 【市建設課】 ・道路幅の狭さや交通量など、これまでの対策では限界がある路線のため、3・3・1環状線の開通及び整備による通学路としての安全性の向上が望まれる。車がスピードを落とすようなイメージランプを試験的に設置した。 【市地域安全課】 ・今年中に塗り直しを行う。
4	沼田東小学校	③市町村	市道1270号線 市道1537号線	ビバタウン北側の松田耳鼻咽喉科より下った先の交差点からガス通り(沼田ガス方面)とセブンイレブン裏通り。	○	○	○			○		消えている白線を引き直してはっきり見えるようにしてほしい。徐行などの文字を道に書くか看板の設置等を希望する。	○対策等 【市地域安全課】 ・市道1270号線と1537号線は、元々外側線のない道路なので、引かない。市道1252号線については、一部外側線を引く。 ・看板については、既に「通学路につき徐行」、「スピード落とせ」、「飛び出し注意」などの看板があるので付けない。 【学校】 ・さらに看板等設置の希望がある場合は、区長さんを通じて要望を挙げる。
5	沼田東小学校	③市町村	市道64号線 市道15号線	角田外科前の交差点	○					○	○	角田外科信号の交差点は、交通量が多く、車両速度も高い。西から来た車は右折で南側に行くときに内側を通るのが多く、4つの横断歩道を引き直してははっきり見えるようにしてほしい。	○対策等 【沼田警察署】 ・横断歩道を補修予定。 【学校】 ・安全に気を付けて登下校するよう継続して指導する。
6	沼田東小学校	③市町村	市道1279号線	沼田高校の西側の道路	○		○			○		沼高と千鳥食堂の間の路地は車の通りが多く、事故が起こりそうである。「通学路につき徐行」の看板の設置やグリーンベルトをひくことを希望する。	○対策等 【市地域安全課】 ・20%規制の道路なので、それ以上の看板等の設置をしない方がよいため、現状維持。グリーンベルトについては新たに塗ることはしない。 【学校】 ・安全に気を付けて登下校するように指導する。
7	沼田東小学校	③市町村	市道1312号線 市道1324号線 市道1354号線 市道1317号線	文化会館の裏通り	○		○	○				死角になる曲がり角が多いうえに交通量が多い。(車が来ているかどうか分からない。)白い線や止まれの白い文字を塗り直して、はっきりと見えるようにしてほしい。	○対策等 【沼田警察署】 ・南側一時停止を補修予定。 【市地域安全課】 ・外側線については消えている部分について塗り直しを行っていく。現状は塗り直す必要なし。
8	沼田東小学校	③市町村	市道64号線	沼田高校の信号のところ(沼田高校の門)の歩行者が通るところ						○	○	横断歩道や点字ブロックはあるが、歩道の続きのように見える構造なので、対策としては構造の工夫や「信号守れ」の看板の設置を希望する。	○対策等 【沼田警察署】 ・信号があることで危険になるということはないため現状維持とする。 【学校】 ・信号を守って登下校するように指導する。
9	升形小学校	②県	県道269号戸鹿野下之町線	利根中央病院入り口信号交差点		○						・信号機周辺の歩道が狭いこと ・横断歩道等が消えかかっていること→カーブ用ガードレールの設置と横断歩道等の引き直し	○対策等 【沼田警察署】 ・横断歩道を補修予定。 【沼田土木事務所】 ・車が歩道信号機下の外側線内に入って曲がらないように、ラバーポールを設置する。(R5年度中) 【市建設課】 ・信号を渡らなくてもよいルートがあるので、通学路としてそちらを検討してみよう。 【市地域安全課】 ・交差点付近の外側線は、塗り直しを行う。

令和5年度 沼田市通学路合同点検 対策と効果について

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						特記事項	○協議内容・対策等 (担当部署 略称)
					交通量が多い	歩道が狭い	車道が狭い	見通しが悪い	車両速度が高い	その他		
1	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6		
10	薄根小学校	③市町村	市道24号線	善桂寺ローソンから戸神方面へ向かう歩道	○	○		○			大型車の往来も多く、見通しも悪い。また、歩道と車道の境がない。(以前設置されていたであろうポールも破損している。)	○対策等 【沼田警察署】 ・摩耗している箇所の横断歩道を補修予定。 【市建設課】 ・ポールの破損は見られなかった。現状維持とし、児童に気を付けて通学してもらう。 【市地域安全課】 ・外側線の消えている部分については塗り直しを行う。現状は塗り直し必要なし。
11	薄根小学校	③市町村	市道12号線 市道72号線 市道4483号線	町田町(元スーパーこいけ付近)交差点から東町田に向かう道	○	○	○	○		○	歩道と車道を分ける白線が薄れてる。また、カーブのため見通しも悪く危険。	○対策等 【市建設課】 ・数年前に通学路が変更になっていると認識している。 【市地域安全課】 ・薄くなっている外側線については塗り直しを検討。 【学校】 ・児童がどの道を通って通学しているか、学校内で再度確認する。
12	薄根小学校	③市町村	市道3005号線	西町田町、岩田塗装付近の道				○		○	岩田塗装付近で歩道がなくなるため、右側に渡らなければならないが、見通しが悪く危険。歩道が続くかミラーがあるとよい。	○対策等 【市建設課】 ・現状では歩道を広げることは難しいので、見通しの悪いところで横断するのではなく、右側の歩道が続いているところを登下校で利用することを提案する。 【市地域安全課】 ・消えている部分については外側線を塗り直す。 【学校】 ・児童の通学路になっているか確認する。
13	薄根小学校	③市町村		通学路全般						○	全体的に通学路に街灯が少なく、暗くなると不安。	○対策等 【市地域安全課】 ・どの場所に防犯灯が必要になるのか、区長さんに相談、要望等をしていただき、必要な箇所については検討したい。
14	薄根小学校	③市町村	市道19号線	戸神踏切	○	○					踏切内のため、歩道がなく危険。	○対策等 【市建設課】 ・市道19号線は道幅が狭いため、車道、歩道について過去に県に相談しており、協議・検討中。また踏切内の歩道については、両側の市道部に歩道が整備されていない状況ではJRIに検討してもらえないため、上記の整備が必要となる。
15	薄根小学校	③市町村	市道4161号線	薄根中学校体育館西側の道				○			カーブのため見通しが悪く危険。カーブミラーがあるとよい。	○対策等 【学校】 ・道路脇の草木については、コミュニティスクールや地域の方の協力を得て、除去することを検討する。 【学校】 ・区長と相談し、必要であれば区長を通じてカーブミラーの設置を要望する。※区長より設置要望提出済み。9月上旬設置済み。
16	薄根小学校	③市町村	市道19号線	恩田町信号(月夜野バス)ローソン下沼田	○	○					交通量が多いが歩道が狭い。スピードを出す車もいるので、減速マークがあるとよい。	○対策等 【市建設課】 ・市道19号線は道幅が狭いため、車道、歩道について過去に県に相談しており、協議・検討中。 【市地域安全課】 ・外側線については、消えている部分は塗り直しを行っていく。40 ^{km/h} 規制の標識や「通学路注意」の看板が既にある。 【学校】 ・安全に気を付けて通学するように引き続き指導していく。
17	川田小学校	②県	国道145号	小田橋建築から川田小学校方面に向かう道路	○	○			○	○	大きな工場が近く、大型車の往来が多いが、歩道が無いので児童の歩行に危険を感じる。過去に歩行者と自動車の接触事故が起きたことがある。歩道の設置等の安全策を講じていただきたい。	○対策等 【沼田警察署】 ・横断歩道を補修予定。 【沼田土木事務所】 ・法指定通学路ではないため、歩道を新たに設置するのは難しい。 【学校】 ・スクールバスの利用や横断歩道を渡って反対側から通学するなどの対応を検討する。 ・見通しの悪い場所で道路を横断するのではなく、横断歩道を渡って右側を通学するように指導していく。
18	白沢小学校	③市町村	市道S2028号線 市道S2033号線	国道120号「道の駅白沢」信号より初穂方面へ向かう道路 白沢町上古語父129番地付近の十字路	○			○			登下校時、初穂カントリーへの交通量が多く、坂道のため児童の横断時の見通しが悪い。通学路看板の設置を希望。	○対策等 【沼田警察署】 ・横断歩道を補修予定。 【市建設課】 ・歩道の幅は現状では整備できない。 【市地域安全課】 ・既に横断歩道の標識が2つと、「通学路スピード落とせ」の看板があるので、これ以上設置しない方がよい。 【学校】 ・引き続き児童へ安全な登下校の指導をしていく。 ・看板設置の必要があれば、区長を通じて要望等を挙げていく。

令和5年度 沼田市通学路合同点検 対策と効果について

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						特記事項	○協議内容・対策等 (担当部署 略称)
					交通量が 多い	歩道・ 路側帯が 狭い	車道 が狭い	見通し が悪い	車両 速度が 高い	その他		
1	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6		
19	白沢小学校	③市町村	市道S102号線 市道S2028号線	国道120号 「上古語父」 信号より左馬 之丞橋方面 へ向かう道路 白沢町上古 語父314番 地付近の三 叉路		○				○	川場方面への抜け道と なっているため登下校時 の交通量が多く、歩道も狭 い。通学路看板の設置を 希望。	○対策等 【沼田警察署】 ・区長等を通じて要望が挙げられれば、新設を検討する。現在の 交差点形状では、新設は困難であると思料される。 【市建設課】 ・歩道の幅は現状では整備できない。 【市地域安全課】 ・すでに40 ^{km} 制限の標識があるため、運転者への注意喚 起としては、これ以上看板等を設置しない方がよい。 【学校】 ・看板設置の必要があれば、区長を通じて要望等を挙げ る。 ・引き続き児童へ安全な登下校の指導を行う。