## 令和6年度 沼田市通学路合同点検 対策と効果について

	-	Y H	3十月	<u>, /µ ⊢</u>	_	• 1	<u>,                                    </u>		• •	<u> 产的口间从快</u>	ツァと沙木に りいし
No.	学校名	道路 管理者	危険箇所 の 路線名	危険箇所 の 箇所名	交通 量が;	危険 <sup>歩道・単道</sup> 路側がい	が の 内 見 し 題 が い し 悪 が り	<b>ジ</b> か 両度高い	÷の 他	特記事項	〇協議内容·対策等 (担当部署 略称)
1	沼田小学校		4 市道1216号	恵泉幼稚園前 の交差点		O	3 6-4 6	-5 6-	· · · · ·	夹い →横断歩道の標識の他に、児童 飛び出し注意等の目立つ看板を 投置してほしい。	〇対策等 市建設課 ・遠回りになっても、安全のために歩道がある側を児童が 登下校すること(交通指導すること)を提案。 地域安全課 ・横断歩道や標識がすでにあるので、児童生徒には交通 安全を守って登下校できるように、引き続き指導していた だきたい。
2	沼田小学校	③市町村	市道1052号	線路脇の細い道路		0		C			○対策等 沼田警察署・市建設課 ・道路と線路の間には段差があり、歩行者が自ら登っていかない限りは線路にでることはないため、柵は不要。児童生徒には、安全を守って登下校するように指導をお願いしたい。 地域安全課 ・防犯灯が設置されているので、日が落ちても問題ない。
3	沼田小学校	②県	一般県道戸鹿 野・下之町線 (269号線)	中村整体院前 の歩道		0		C		ので補修してほしい。	〇対策等 沼田土木事務所 ・段差になっているところには、反射テープを設置。グレー チングについてはガタつきを補修した。 児童生徒には、安全のために歩道がある側を登下校する ことを学校で指導していただく。
4	沼田小学校	③市町村	市道1075号	沼田女子高校 前の横断歩道				C		横断歩道が消えかかっているので、塗り直してほしい。	<ul><li>○対策等</li><li>沼田警察署</li><li>・今年度すでに塗り直しを行い、対策済み。</li></ul>
5	沼田東小学村	③市町村	市道1140号 市道1141号	グリフ駐車場十字路			0		しころがでも言	こ家・塀があるため見通しが悪いこと・西、東の停止線や止まれの 文字と東西南北の白線が消えかいっていること。→十分気を付け	・消えかけている停止線や、止まれの文字は塗り直し済み。一時停止標識は新しいものに変更した。児童には、 左右を確認して渡るなど、安全に気を付けて登下校する ように継続して指導していただく。
6	沼田東小学村	③市町村	市道1251号	石井コン付 ガーデン付 近、ビバタウン ドコモ店付近の 道路が、国 場所、国線 病院下原線	0	0	00		く 重 上	(、速度が速い車も見られる。児 童の進行方向に対して脇道から 出てくる車が多く、児童の通行に	〇対策等 ※昨年度も検討・対策あり ・道路幅の狭さや交通量など、これまでの対策では限界 がある路線のため、3・3・1環状線の開通及び整備による 通学路としての安全性の向上が望まれる。
7	升形小学校	③市町村	市道2056号	砥石坂T字路 の枯れ木大木				C	-	※市教委へ報告・現場確認済み	○対策等 市建設課 ・市の土地ではないので、勝手に伐採することはできない。地域の方などを通じて、地主に連絡をとり、伐採等のお願いをしていくことを提案。現在コーンを置いて注意喚起をしているが、継続して安全に気を付けて登下校するように指導していただく。 ⇒注意看板とコーンを設置。
8	升形小学校	③市町村		戸鹿野下之町 線から利根中 央病院方面信 号交差点へ左 折した道路		0	C			歩道のない通学路で、路側帯が 思れるほど耕作地の土がはみ出 している。 見童は土を避けて歩く際に、車道 へはみ出てしまう。 ※添付資料参照 ※市民より連絡あり	
9	池田小学校	③市町村	市道25号	奈良古墳群西 側の道路		C				車道の拡幅 ガードレールの設置	〇対策等 市建設課 ・区長さん等からも要望があり、現在車道の拡幅やガード レールの設置については、土地の所有者からの許可もふ くめ、検討中。
10	池田小学校	③市町村	市道3207号	池田小中学校 の校庭前の通 学路、アップル ロード脇道		0 0	))		-	道路の拡幅 積雪時の通学路の安全確保(大きめの車両と児童との距離が近いため)	○対策等 市建設課 ・現実的に道幅を広げるのは難しいため、除雪を協力・工 夫して行う、送迎車の乗降場所(池田公民館)の徹底を 保護者にお願いするなどして、児童生徒の安全を確保す る。

## 令和6年度 沼田市通学路合同点検 対策と効果について

		' '  H \		<u> </u>		_			<u> </u>	<b>が水に効素について</b>
No.	学校名	道路 管理者	危険箇所 の 路線名	危険箇所 の 箇所名	1	通学路の状況・ 危険の内容 通道・車道見通速度その が路側が狭しがが高に いまれた。 1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6		容	特記事項	〇協議内容·対策等 (担当部署 略称)
11	薄根小学校	4-0	4 市道21号	5 校東橋より市 道に出る横断 歩道	6-1 6	-2 6-3	3 6-4 6 O	6-5 6-	・コミュニティーセンター方面から 上がってくる車がよく見えず危 険。	〇対策等 沼田警察署 ・横断歩道手前の路面標示が3つある。児童生徒には、 左右を十分に確認して横断歩道を渡るよう、引き続き指導していただく。 市建設課 ・藪からでている木で、横断歩道の標識が見えにくくなっ ているので、その部分を伐採済み。
12	薄根小学校	②県	県道265号	ローソン下沼田店の横断歩道				C	・横断歩道が半分消えかかっていて危険。	○対策等 沼田警察署 ・今年度すでに塗り直しを行い、対策済み。
13	薄根小学校	③市町村	市道24号	佐山沼田線 (関越を過ぎて から戸神方面 に向かって)				C	・路側帯(白線)が消えかかって いる箇所が多いので、引き直して ほしい。	〇対策等 市地域安全課 ・白線については、消えている部分は塗り直しを行い、対 策済み。
14	薄根小学校	③市町村	市道12号	旧スーパーこ いけ付近の民 家のブロック 塀				C	・ブロック塀が斜めになっていて 危険	○対策等 市建設課 ・民家のブロックになるため、他の課(建築住宅課)に情報 共有して、対応していく。 ⇒建築住宅課:ブロック塀等の基準は満たしていて、すぐ に修繕が必要という状態ではないが、心配であれば反対 側の歩道を歩くように指導していただく。
15	薄根小学校	③市町村	市道19号	直売所から ローソンに向 かう歩道				C	・歩道のガードレールがなく、田 んぼに落ちそうな所がある。ガー ドレールの設置を希望する。	〇対策等 市建設課 ・歩道から田んぼに入るための道があるため、ガードレールの設置は難しい。児童には安全に気を付けて登下校するように指導をお願いしたい。
16	薄根小学校	③市町村	市道20 <del>号</del>	井土上町公民 館付近の市道			0		・カーブで見通しが悪い ・道が細いが交通量が多い	〇対策等 市建設課 ・すでに対策しているが、ミラー等を設置したことで逆にスピードを落とさない車が増えることも考えられる。児童生徒には交通安全を守って登下校できるように、引き続き指導していただきたい。
17	白沢小学校	③市町村	市道2040 <del>号</del>	白沢保育園北 側の道路				C	・冬季に一度凍結するとワンシー ズンそのままの状態。保育園の 送迎の車がスリップする可能性も あり危険。	〇対策等 市建設課 ・道路の凍結に関しては、区長さんやコミュニティーセン ターを通して除雪や薬剤を多めにまいてもらえるように、 地区の要望として挙げていただく。建設課からも要望を伝 える。
18	白沢小学校	③市町村	市道2028号	雪国アグリの 裏の道路				C	・冬場に雪などが凍結していて溶 けにくくて危ない	〇対策等 市建設課 ・道路の凍結に関しては、区長さんやコミュニティーセン ターを通して除雪や薬剤を多めにまいてもらえるように、 地区の要望として挙げていただく。建設課からも要望を伝 える。
19	白沢小学校	③市町村	市道S2028 号 市道S2033 号	「道の駅白沢」 信号より初穂 方面へ向かう 道路 白沢町上古語 父129番地付 近十字路			0		・横断歩道の周囲の見通しが悪い	〇対策等 ・R5年度に合同点検を行い、横断歩道の塗り直し済み。 歩道の幅はこれ以上広げられず、すでに横断歩道の標識 や「スピード落とせ」の看板があるため、運転者への注意 喚起としては、これ以上看板等を設置しない方がよい。
20	白沢小学校	③市町村	市道102号	左馬丞橋付近					てくる。	市建設課 ・道路の凍結に関しては、区長さんやコミュニティーセン
21	白沢小学校	③市町村	市道205号	田中りんご園 を下った所の 十字路	0		0	C	・加速したまま来る車が多く、ドラ イバーからも歩行者からも視界も 悪い。	
22	白沢小学校	③市町村	市道	尾合から学校 行く坂道			0	C	・街灯はあるが薄暗く、とても急な 坂道。草や木が多く地域や保護 者で対応できない。蜂や野生の 動物も周辺では多く見られる。	〇対策等 ・現在は通学路として児童が歩いていない道のため、今年度は特に点検・対策等はなし。

## 令和6年度 沼田市通学路合同点検 対策と効果について

	] -	<u> </u>	ノ十次	<b>,</b> /µ ⊦	<u> </u>	<u> </u>	<u>بر ر</u>	17	于四口凹示例	<u> </u>
No.	学校名	道路 管理者	危険箇所 の 路線名	危険箇所 の 箇所名	<b>た</b> 交通 道 景が 路	通学路の状況・ 危険の内容 <sup>変・車道 見通速度 その 量が 路側 が狭 しが が高 多い 帯が</sup>			特記事項	〇協議内容·対策等 (担当部署 略称)
1	3	4-0	4	5	6-1 6-	-2 6-3	6-4 6-	-5 6-		
23	利根小学校	③市町村	市道3257号	利根小学校か らコミュニティ センターまで の道路		0	0	С	L1°	
24	利根小学校	③市町村	市道	コミュニティセ ンターから利 根中までの階 段の歩道。	C	)	0	С	⇒5/27対応済み ・新たに違う木が倒れる可能性が ある。ここが通れないために、迂	〇対策等 市建設課 ・市の土地ではないので、勝手に伐採することはできない。地域の方などを通じて、地主に連絡をとり、伐採等のお願いをしていくことを提案。