

# 令和7年度 沼田市通学路合同点検 対策と効果について

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						特記事項	○協議内容・対策等 (担当部署 略称略)
					交通 量が多 い	歩道・ 路側 帯がな い	車道 が狭 い	見通し が悪い	車両 速度 が高 い	その他		
1	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6		
1	沼田小学校	③市町村	市道10号	滝坂		○				○	・深めの側溝に蓋がされていない状態なので蓋などがあるとよい。	○対策等 市建設課 ・側溝には蓋はされていたが、段差があるため、既に設置したコーンに新たにバーを追加する等して対応する。 (令和8年2月対策済み)
2	沼田小学校	③市町村	市道1073号	沼田女子高校前の歩道		○				○	・植木が歩道にはみ出しているため、舗装にはみ出さないようにしてほしい。	○対策等 市建設課 ・市で伐採することはできないため、該当の住民に歩道に植木等がはみ出さないようお願いをする等の対応を行う。(対策済み)
3	沼田小学校	③市町村	市道9号	地藏橋						○	・除雪した雪が歩道に寄り、車道を歩かなくてはいけないため危険。除雪した雪が歩道にかからないようにしてほしい。	○対策等 市建設課 ・除雪に関しては、緊急車両が通る車道の確保が優先となるため、歩道の排雪までは対応することは難しいため、安全に通行するよう継続して指導していただく。
4	沼田小学校	③市町村	市道62号	沼田西中学校からセリオに向かう道		○					・用水路に側溝がなく、車をよけるための十分な道幅がないので、側溝に蓋などがあるとよい。	○対策等 市建設課 ・該当箇所は農業用水路のため蓋をすることは難しいため、児童生徒に対して気をつけて通行するよう、引き続き指導していただく。
5	沼田東小学校	③市町村	市道1251号	石井ゴルフガーデン付近、ピバウンドコモショップ沼田店付近の道路が交差する場所							・児童の登下校時に交通量が多く、速度が速い車も見られる。児童の進行方向に対して脇道から出てくる車が多く、児童の通行に注意を促す必要がある。	○対策等 ※昨年度も検討・対策あり ・道路幅の狭さや交通量など、これまでの対策では限界がある路線のため、3・3・1環状線の開通及び整備による通学路としての安全性の向上が望まれる。
6	沼田北小学校	③市町村	市道1200号	ヤマダ電機沼田店東側道路及びタハラ家具東側道路	○	○				○	・付近に交差点があり、抜け道に使う車が多く、スピードを出して走行している。徐行の表示を設置したり、止まれ標識が色あせているので修繕してほしい。	○対策等 沼田警察署 ・摩耗している一時停止標識表示については補修を検討する。横断歩道については補修の可否を含め検討する。 (横断歩道・停止線、一時停止標識表示は対策済み)
7	利南東小学校	③市町村	市道2197号	雪国アグリから利南東小学校入り口信号まで			○				・道路のグリーンベルトが左右ともほとんど消えかかっている。⇒グリーンベルトを引き直してほしい。	○対策等 地域安全課 ・外側線の塗り直しを行う。グリーンベルトは引かない。外側線については、グリーンベルトの補修はせず、白線のみ塗り直しを行う。(令和8年3月対策済み) 沼田土木事務所 ・小学校入り口信号のポールに黄色の反射板の設置を行う。(令和8年1月末対策済み)
8	利南東小学校	③市町村	市道2209号	久屋原町信号ファミリーマート付近			○				・グリーンベルトがほとんど消えてしまっている。信号付近待機所が狭く常に危険。⇒グリーンベルトの引き直しと信号付近のラバーポールの設置及び歩行者信号の青時間の延長(7:30~8:00)	○対策等 地域安全課 ・グリーンベルトは引き直しは行わないが、外側線については薄くなっている箇所を塗り直しを行う。 (令和8年3月対策済み) 市建設課 ・ラバーポールの設置は自転車の通行、自動車のすれ違い等道幅を考え、設置は行わない。 沼田警察署 ・歩行者信号の延長については、現在も必要秒数が確保されており、設定を変更することで国道120号の渋滞を発生させるおそれもあることから、必要ないと思料される。
9	利南東小学校	②県	国道120号	久屋原町信号						○	・横断歩道と停止線が消えかかっている。スピードを落とさぬまま走り抜ける車が多く危険。⇒横断歩道及び停止線の引き直し、スクールゾーン通学路注意等の看板設置。	○対策等 沼田警察署 ・横断歩道等の塗り直しを行い、対策済み。 沼田土木事務所 ・国道120号は横断のみであることから、スクールゾーン通学路注意等の看板の設置は行わない。
10	利南東小学校	②県	県道62号(市道8号との交差)	染谷わい化りんご園付近交差点						○	・歩行者の渡り方が不明な箇所。どこで渡ったらいいのかかわからない。⇒停止線をもっと手前にしてほしい。待避所にポールを設置して欲しい。	○対策等 沼田警察署 ・停止線の位置の見直し、塗り直しを行い、対策済み。 沼田土木事務所 外側線とドット線の塗り直しを行う予定。 (R8 4月以降対策予定)
11	薄根小学校	③市町村	市道19号	三国自動車から戸神踏切			○				・三国自動車から踏切の先まで、グリーンベルトはあるが、歩道やガードレールが無い。	○対策等 地域安全課 ・外側線については今後薄くなれば塗り直しを検討する。 市建設課 ・ガードレール等は道幅や自動車のすれ違いを鑑みて設置は行わない。
12	薄根小学校	②県	国道291号	セキチュー、フレッセイから国道に交わる箇所に横断歩道が無いため、危険である。また、セブンイレブン前の横断歩道が消えかかっている。	○	○					・セブンイレブン井土上店から恩田信号まで歩道がなく、セキチューとフレッセイから国道に交わる箇所に横断歩道が無いため、危険である。また、セブンイレブン前の横断歩道が消えかかっている。	○対策等 沼田警察署 ・横断歩道等の補修を行い、対策済み。 沼田土木事務所 ・西側の歩道は県の設置基準に達しないため設置はできない。
13	川田小学校	③市町村	市道9号	地藏橋から国道17号線地藏橋交差点に向かう道路の歩道						○	・歩道に雑草がたくさん生えて歩行が困難 →除草してほしい ・冬季は歩道が雪で埋まり歩行が困難 →除雪してほしい	○対策等 市建設課 ・除草については、見回り等を行い、通行に困難な状態になれば都度除草を行う。 ・除雪に関しては、緊急車両が通る車道の確保が優先となるため、歩道の排雪までは対応することは難しいため、安全に通行するよう継続して指導していただく。
14	川田小学校	③市町村	市道3号	川田小東側の道路を屋形原方面に向かう途中、鈴沢橋の手前付近						○	・スクールバスの路線である。道路右側の斜面が崩れそうで危険。降雨や降雪の際に竹が倒れバスの走行が困難。→斜面の補強、樹木の伐採をしてほしい	○対策等 市建設課 ・市の土地ではないので、勝手に伐採することはできない。地域の方などを通じて、地主に連絡をとり、伐採等のお願いをしていくことを提案。スクールバスの通行に支障が出る場合は、伐採を検討する。
15	白沢小学校	③市町村	市道S102号	左馬之丞橋周辺のガードレール						○	・上古語父信号に向かう進行方向で、橋左側に隙間がある。	○対策等 市建設課 ・橋左側の隙間については簡易的な車止めを設置し、児童が落下しないよう対応する。 (令和8年1月対策済み)
16	白沢小学校	③市町村	市道S101号	JA跡地から平和公園へ渡る時の横断歩道						○	・横断歩道が見えにくく、車が止まってくれない。	○対策等 沼田警察署 ・横断歩道・停止線等の塗り直しを行い、対策済み。