

3 調査の成果

3 調査の成果

(1) 真田氏の沼田城整備を3期に整理

天正期 真田氏による最初の整備


慶長期 真田信之による本格的整備

万治・寛文期 真田信直（信利）による大規模修復整備

発掘調査でそれぞれの整地層を確認

3 調査の成果

(2) 良好な保存状況



公園園路の下に保存されている万治・寛文期の地面

3 調査の成果

(3) 天守推定地において整地面と礎石を発見



天正期整地面と炉跡




慶長期の礎石抜き取り痕跡



万治・寛文期の礎石

3 調査の成果


(3) 天守推定地において整地面と礎石を発見



本丸跡及び天守推定地における整地面の状況

3 調査の成果

(4) 瓦の変遷と特徴



軒瓦の文様の種類

3 調査の成果

(4) 瓦の変遷と特徴



軒平瓦 (本丸堀跡出土)



軒平瓦 (本丸堀跡出土)



軒平瓦 (本丸堀跡出土)



金箔瓦 (本丸堀跡出土)



小菊瓦 (天守推定地出土)



金箔瓦 (本丸堀跡出土)

初期の瓦

3 調査の成果

(4) 瓦の変遷と特徴



後期の瓦

3 調査の成果

(4)瓦の変遷と特徴




瓦の胎土の違い

3 調査の成果

(4) 瓦の変遷と特徴

軒瓦の変遷



3 調査の成果

(5) 真田氏による初期の堀跡（馬出堀跡）を発見



真田氏による初期の堀跡

3 調査の成果

(6) 石垣の特徴と変状及び修復



本丸東面石垣

3 調査の成果

(6) 石垣の特徴と変状及び修復



本丸東面石垣オルソ画像

3 調査の成果

(6) 石垣の特徴と変状及び修復



石垣の背面構造 金沢城跡モデル展示(反転)

本丸東面石垣の背面構造

